

Написано от Боян Стефанов  
Вторник, 21 Март 2017 12:39 -

---

**в-к "Труд"  
21.03.2017 г., стр.6**

### **След инцидента на ул. „Раковски“**

#### **Разпоредиха проверка на всички стълбове в София**

#### **Инспекция на съоръжението през октомври не е установила сериозни проблеми**

Разпоредиха проверка на всички стълбове в София след инцидента на ул. „Раковски“, съобщиха от Столичната община. Вчера около 12 ч стълб на уличното осветление падна върху движещ се автомобил на ул. „Г. С. Раковски“, в участъка между бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“.

След случилото се няма пострадали хора. Инцидентът затрудни движението в района и наложи пренасочването на тролеите по линия №9, тъй като при падането стълбът засегна и жиците.

Мястото бе разчистено, движението бе пуснато час след инцидента, а работници на „Улично осветление“ ЕАД се заеха да слагат нов стълб. До монтирането му контактната мрежа ще се захранва от жилищна сграда в съседство.

От Столичната община обявиха пред „Труд“, че падналото съоръжение се поддържа от „Столичен електротранспорт“ ЕАД. Причината за инцидента е частична корозия в основата на стълба.

Заместник-кметът по транспорта Евгени Крусов е разпоредил проверка на всички стълбове в столицата. На падналия също ще бъде направена инспекция, за да се установи с точност причината за инцидента. Корозирайки стълб е проверен през октомври 2016 г. и тогава не е имало признания за сериозни проблеми.

Съоръжението, поставено през 1993 г., е поддало и заради допълнителна конзола, монтирана за камерите за видеонаблюдение, посочи заместник-директорът на "Инфраструктура и енергозахранване" в „Столичен електротранспорт“ инж. Пламен Кончарски. Стълбовете се проверяват периодично с огледи и веднъж на няколко месеца с уред, обясни шефът на дружеството Евгени Ганчев.

---

**в-к "Монитор"  
21.03.2017 г., стр.9**

### **Заради корозия**

#### **Стълб падна в центъра на София**

Стълб падна в на столичната ул. „Раковски“ в участъка между бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“ и спря движението на тролей №9 вчера. Причината според експертите е корозия на металната тръба, на която се държат жиците на тролеите. В края на октомври от „Столичен електротранспорт“ са правили проверка на стълба, която не е открила проблеми. За щастие няма пострадали при инцидента, който е станал

Написано от Боян Стефанов  
Вторник, 21 Март 2017 12:39 -

---

в близост до спирка на градския транспорт. Стълбът е паднал върху жиците, по които се движат тролеите, и е повредил леко спрян наблизо автомобил. Движението на тролеите временно бе пренасочено по бул. „В. Левски“ до Сточна гара.